

經國管理暨健康學院111學年度第2學期飲水機水質檢驗結果

編號	採檢日期	抽驗地點	代號	檢測結果	編號	採檢日期	抽驗地點	代號	檢測結果
1	112年2月14日	中山樓3樓(近女廁)	H1	正常	30	112年2月20日	經國樓 4樓(右)	D3	正常
2	112年2月14日	中山樓 3樓	H2	正常	31	112年2月14日	經國樓 4樓(左)	D7	正常
3	112年2月14日	中山樓 4樓	H3	正常	32	112年2月14日	經國樓 5樓(右)	D4	正常
4	112年2月14日	中山樓4樓(近女廁)	H4	正常	33	112年2月20日	經國樓 5樓(左)	D8	正常
5	112年2月14日	中山樓5樓(近女廁)	H5	正常	34	112年2月14日	經國樓 6樓	D5	正常
6	112年2月14日	中山樓 5樓	H6	正常	35	112年2月20日	經國樓 2樓	D6	正常
7	112年2月14日	中山樓 6樓	H7	正常	36	112年2月14日	經國樓 地下室	D9	正常
8	112年2月14日	中山樓6樓(近女廁)	H8	正常	37	112年2月20日	經國樓 環狀梯1樓	環1	正常
9	112年2月14日	中正樓 1樓	I1	正常	38	112年2月14日	體育組	F1	正常
10	112年2月14日	中正樓 3樓(近電梯)	I2	正常	39	112年2月14日	大明樓 1樓(防疫照護區)	護1	正常
11	112年2月14日	中正樓 3樓(近女廁)	I3	正常	40	112年2月14日	大明樓 1樓	J1	正常
12	112年2月14日	中正樓 4樓(近電梯)	I4	正常	41	112年2月14日	大明樓 2樓(右)	J2	正常
13	112年2月14日	中正樓 4樓(近女廁)	I5	正常	42	112年2月14日	大明樓 2樓(左)	J3	正常
14	112年2月14日	中正樓 5樓(近女廁)	I6	正常	43	112年2月14日	大明樓 3樓(右)	J4	正常
15	112年2月14日	中正樓 5樓(近電梯)	I7	正常	44	112年2月14日	大明樓 3樓(左)	J5	正常
16	112年2月14日	中正樓 6樓(近電梯)	I8	正常	45	112年2月14日	大明樓 5樓(右)	J6	正常
17	112年2月14日	中正樓 6樓(近女廁)	I9	正常	46	112年2月14日	大明樓 5樓(左)	J7	正常
18	112年2月14日	博愛樓 1樓	C1	正常	47	112年2月20日	大明樓 6樓(右)	J8	正常
19	112年2月14日	博愛樓 3樓	C3	正常	48	112年2月14日	大明樓 6樓(左)	J9	正常
20	112年2月14日	博愛樓 4樓	C4	正常	49	112年2月14日	秋瑾樓 1樓(前)	E1	正常
21	112年2月14日	博愛樓 5樓	C5	正常	50	112年2月14日	秋瑾樓 1樓(後)	E2	正常
22	112年2月14日	博愛樓 6樓	C6	正常	51	112年2月14日	秋瑾樓 2樓(前)	E3	正常
23	112年2月14日	德育樓 1樓	A1	正常	52	112年2月14日	秋瑾樓 2樓(後)	E4	正常
24	112年2月14日	德育樓 2樓	A2	正常	53	112年2月14日	秋瑾樓 3樓	E5	正常
25	112年2月14日	德育樓 3樓	A3	正常	54	112年2月14日	志平樓 1樓	志1	正常
26	112年2月14日	至德樓 2樓	B1	正常	55	112年2月14日	志平樓 2樓	志3	正常
27	112年2月14日	至德樓 3樓	B2	正常	56	112年2月14日	志平樓 3樓	志4	正常
28	112年2月14日	經國樓 1樓	D1	正常	57	112年2月14日	志平樓 4樓	志5	正常
29	112年2月14日	經國樓 3樓	D2	正常	衛生保健組製表				

備註：

1. 依據「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條飲用水設備接用自來水者規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數之比例為1/8。
2. 衛保組於本(111-2)學期初(2月份)進行飲水機水質檢測，結果均正常。(全面採檢共57台，超過1/8，優於法規標準檢驗台數)。