

德育護理健康學院113學年度第1學期飲水機水質檢驗結果

編號	採檢日期	抽驗地點	代號	檢測結果	編號	採檢日期	抽驗地點	代號	檢測結果
1	113年9月6日	中山樓3樓（近女廁）	H1	正常	28	113年9月6日	經國樓 1樓	D1	正常
2	113年9月6日	中山樓 3樓	H2	正常	29	113年9月6日	經國樓 3樓	D2	正常
3	113年9月6日	中山樓 4樓	H3	正常	30	113年9月6日	經國樓 4樓(右)	D3	正常
4	113年9月6日	中山樓4樓（近女廁）	H4	正常	31	113年9月6日	經國樓 5樓(右)	D4	正常
5	113年9月6日	中山樓5樓（近女廁）	H5	正常	32	113年9月6日	經國樓 6樓	D5	正常
6	113年9月6日	中山樓 5樓	H6	正常	33	113年9月6日	經國樓 2樓	D6	正常
7	113年9月6日	中山樓 6樓	H7	正常	34	113年9月6日	經國樓 地下室	D9	正常
8	113年9月6日	中山樓6樓（近女廁）	H8	正常	35	113年9月6日	經國樓 環狀梯1樓	環1	正常
9	113年9月6日	中正樓 1樓	I1	正常	36	113年9月6日	體育組	F1	正常
10	113年9月6日	中正樓 3樓(近電梯)	I2	正常	37	113年9月6日	大明樓 1樓(照護區)	護1	正常
11	113年9月6日	中正樓 3樓(近女廁)	I3	正常	38	113年9月6日	大明樓 1樓	J1	正常
12	113年9月6日	中正樓 4樓(近電梯)	I4	正常	39	113年9月6日	大明樓 2樓（右）	J2	正常
13	113年9月6日	中正樓 4樓(近女廁)	I5	正常	40	113年9月6日	大明樓 2樓（左）	J3	正常
14	113年9月6日	中正樓 5樓(近女廁)	I6	正常	41	113年9月6日	大明樓 3樓（右）	J4	正常
15	113年9月6日	中正樓 5樓(近電梯)	I7	正常	42	113年9月6日	大明樓 3樓（左）	J5	正常
16	113年9月6日	中正樓 6樓(近電梯)	I8	正常	43	113年9月6日	大明樓 5樓（右）	J6	正常
17	113年9月6日	中正樓 6樓(近女廁)	I9	正常	44	113年9月6日	大明樓 6樓（右）	J8	正常
18	113年9月6日	博愛樓 1樓	C1	正常	45	113年9月6日	大明樓 6樓（左）	J9	正常
19	113年9月6日	博愛樓 3樓	C3	正常	46	113年9月6日	秋瑾樓 1樓（前）	左1	正常
20	113年9月6日	博愛樓 4樓	C4	正常	47	113年9月6日	秋瑾樓 1樓（後）	E2	正常
21	113年9月6日	博愛樓 5樓	C5	正常	48	113年9月6日	秋瑾樓 2樓（前）	E1	正常
22	113年9月6日	博愛樓 6樓	C6	正常	49	113年9月6日	秋瑾樓 2樓（後）	E4	正常
23	113年9月6日	德育樓 1樓	A1	正常	50	113年9月6日	秋瑾樓 3樓	E5	正常
24	113年9月6日	德育樓 2樓	A2	正常	51	113年9月6日	志平樓 1樓	K1	正常
25	113年9月6日	德育樓 3樓	A3	正常	52	113年9月6日	志平樓 2樓	K2	正常
26	113年9月6日	至德樓 2樓	B1	正常	53	113年9月6日	志平樓 3樓	K3	正常
27	113年9月6日	至德樓 3樓	B2	正常	54	113年9月6日	志平樓 4樓	K4	正常

衛生保健組製表

備註：

- 依據「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條飲用水設備接用自來水者規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數之比例為1/8。
- 衛保組於本（113-1）學期初（9月份）進行飲水機水質檢測，結果均正常。（全面採檢共54台，超過1/8，優於法規標準檢驗台數）。